

業務実績表(2012年完了～現在)

100戸以上の集合住宅
300戸以上の集合住宅
500戸以上の集合住宅
漏水調査

開始年	完了年	物件名	物件所在地	物件規模				受託業務内容	Repeat物件
				構造	階数	棟数	総戸数		
			[県市(区)]		[地上階数]	[棟]	[戸]		
2011	2012	漏水関連業務実績 25件						漏水調査、補修提案、監修	
2011	2012	三田綱町パークマンション	東京都港区	SRC	19	2	147	年間コンサルタント業務(中・長期修繕計画の実行コンサルタント業務)	★
2011	2012	三田綱町パークマンション	東京都港区	SRC	19	2	147	専有部分の改修工事のコンサルタント業務	★
2011	2012	アイビハイツ南品川	東京都品川区	SRC	12	1	192	中長期修繕計画実行コンサルタント(年間コンサルタント業務)	★
2011	2012	ウエストエミナンス分譲住宅	神奈川県横浜市	SRC	14	1	93	年間コンサルタント業務	★
2011	2012	ブロムナード多摩中央団地	東京都多摩市	WRC	3～5、14	13	298	年間コンサルタント業務	★
2011	2012	千葉ニュータウン中央ネオックス	千葉県印西市	SRC	15	7	200	年間コンサルタント業務	★
2011	2012	武蔵野北スカイハイツ	埼玉県新座市	RC、SRC	5、10	2	321	修繕計画コンサルタント業務	★
2011	2012	横浜パークタウン	神奈川県横浜市	RC、HPC、SRC	11	10	985	年間コンサルタント業務	★
2011	2012	コープシティ桜台	千葉県白井市	S	8	5	220	年間コンサルタント業務	★
2011	2012	ブロードスクエア戸塚	神奈川県横浜市	SRC	14	3	399	中・長期修繕計画に関するコンサルタント業務	★
2007	2012	ユアサハイム大宮	埼玉県さいたま市	SRC	8	1	83	大規模修繕工事コンサルタント業務	★
2008	2012	恒陽馬込マンション	東京都大田区	RC、SRC	11	4	149	大規模修繕工事コンサルタント業務	★
2009	2012	ニュービラ南大塚	東京都豊島区	RC	3	1	29	大規模修繕工事コンサルタント業務	
2009	2012	ジースクエア	東京都江東区	SRC	19	4	596	大規模修繕工事コンサルタント業務	
2009	2012	門前仲町ファミリーハイツ	東京都江東区	SRC	8	1	72	建物調査診断、設計・施工会社選定補助業務	
2010	2012	サンシティD棟	東京都板橋区	SRC	23	1	174	大規模修繕工事コンサルタント業務	★
2010	2012	パーク・ハイム三田	東京都港区	RC	6	1	28	大規模修繕工事コンサルタント業務	
2010	2012	柏ハイム	千葉県柏市	RC	4	4	123	大規模修繕工事コンサルタント業務	
2010	2012	ライオンズマンション船堀駅前	東京都江戸川区	SRC	13	1	44	大規模修繕工事コンサルタント業務	
2010	2012	千葉ニュータウン中央ネオックス	千葉県印西市	SRC	15	7	200	長期修繕計画見直し	★
2010	2012	二子玉川園パーク・ホームズ	東京都世田谷区	RC	5	1	45	大規模修繕工事コンサルタント業務	
2010	2012	港北ガーデンヒルズ	神奈川県横浜市	RC、SRC	2・4、12・14	10	603	設備改修工事コンサルタント業務	★
2011	2012	調布住宅	東京都調布市					建物一次調査業務・簡易長期修繕計画表作成業務	
2011	2012	アクシルコート東中野	東京都中野区	SRC	13	1	34	大規模修繕工事コンサルタント業務	
2011	2012	サンヴェール後楽園	東京都文京区	RC	7	1	38	大規模修繕工事コンサルタント業務	
2011	2012	ピアウエスト駐車場	東京都中央区	RC	B3	1	—	平成23年度実施工事内容検討、見積書査定及び工事監理業務	★
2011	2012	ピアウエストスクエア	東京都中央区	RC、S	3	1	—	平成23年度実施工事内容検討、及び見積書査定業務	★
2011	2012	アールヴェール文京大塚公園	東京都文京区	SRC	14	1	78	大規模修繕工事コンサルタント業務	
2011	2012	シーアイマンション碑文谷	東京都目黒区	RC	8	1	114	東北地方太平洋沖地震による被害確認・リフォーム工事監修・606号室サッシ更新工事監修・台風被害アンケート調査業務	★
2011	2012	パークスカイタワー・松戸	千葉県松戸市	RC	22	1	311	火災に関する構造躯体への被害状況調査業務(一次調査)・火害躯体補修の設計・監理業務	
2011	2012	アイビハイツ南品川	東京都品川区	SRC	12	1	192	エレベーター改修工事コンサルタント業務	★
2011	2012	ブロードスクエア戸塚	神奈川県横浜市	SRC	14	3	399	中・長期修繕計画見直し業務	★

業務実績表(2012年完了～現在)

100戸以上の集合住宅
300戸以上の集合住宅
500戸以上の集合住宅
漏水調査

開始年	完了年	物件名	物件所在地	物件規模				受託業務内容	Repeat 物件
				構造	階数	棟数	総戸数		
			[県市(区)]		[地上階数]	[棟]	[戸]		
2011	2012	リステージ多摩川	神奈川県川崎市	RC	6	1	46	中・長期修繕計画作成業務	
2011	2012	サングレイス桜ヶ丘	神奈川県大和市	RC	6	1	36	大規模修繕工事コンサルタント業務	
2011	2012	藤和シティホームズ茅場町	東京都中央区	SRC	11	1	21	大規模修繕工事コンサルタント業務	
2011	2012	春日ビューハイツ	東京都文京区	RC	7	1	61	大規模修繕工事コンサルタント業務	★
2011	2012	マンション柏サルビア	千葉県柏市	SRC	7	2	209	中長期修繕計画作成(見直し)業務	★
2011	2012	ヴィンテージ・ヴィラ相模原	神奈川県相模原市	RC	6	1	116	大規模修繕工事コンサルタント業務	
2011	2012	リステージ綱島ラグシス	神奈川県横浜市	RC	7	1	47	中・長期修繕計画作成業務	
2011	2012	藤和南町田ハイタウン	東京都町田市	SRC	10	1	147	建物耐震簡易診断業務	
2011	2012	アヴェニール緑丘団地	埼玉県上尾市	SRC	8	3	68	屋上防水改修工事・開放廊下床改修工事コンサルタント業務	
2011	2012	ジースクエア	東京都江東区	SRC	19	4	596	長期修繕計画書作成業務	★
2011	2012	フェイム練馬駅前	東京都練馬区	SRC	B1～8	1	22	大規模修繕工事コンサルタント業務	
2011	2012	横浜パークタウン	神奈川県横浜市	RC、HPC、SRC	11	10	985	建物調査診断・改修設計業務	★
2011	2012	横浜パークタウン	神奈川県横浜市	RC、HPC、SRC	11	10	985	数量積算業務・サッシ、玄関ドアの現況調査及び改修設計業務	★
2011	2012	メゾン南日吉住宅	神奈川県横浜市	RC	5	1	29	台所系統雑排水管更新工事コンサルタント業務	
2011	2012	(某)柏新築マンション	千葉県柏市	RC	25	2	464	外壁タイル全面調査業務	
2011	2012	ライブタウン湘南野比	神奈川県横須賀市	RC	5	10	405	給・排水設備調査、中・長期修繕計画作成業務	
2011	2012	港北ガーデンヒルズ	神奈川県横浜市	RC、SRC	2・4,12・14	10	603	地下ビット内不具合箇所修繕工事監理業務	★
2011	2012	フェアフィールド代々木	東京都渋谷区	RC	3	1	4	大規模改修工事(設計監理業務)	
2011	2012	フェアフィールド代々木	東京都渋谷区	RC	3	1	4	空調設備改修工事(設計監理業務)	
2011	2012	ライオンズマンション吉川駅前	埼玉県吉川市	SRC	11	1	45	東北地方太平洋沖地震による被害調査業務及び補修計画策定業務、震災影響箇所補修工事監理業務	★
2011	2012	ディアコート下総中山	千葉県船橋市	SRC	8	1	65	室内環境調査業務(室内結露)	
2011	2012	大師本町パークホームズセントマークコート	神奈川県川崎市	RC	7	1	84	ひび割れ状況評価業務	
2011	2012	藤和渋谷常盤松ホームズ	東京都渋谷区	SRC	10	1	22	大規模修繕工事コンサルタント業務(計画修正、監理)	
2011	2012	サン・ステージ緑園都市東の街3番館	神奈川県横浜市	SRC ※Pca	14	1	96	2011年度工事 コンサルタント業務・地震被害アンケートに伴う現地確認業務	★
2011	2012	サン・ステージ緑園都市東の街全体	神奈川県横浜市	SRC ※Pca	9～14	11	1162	受水槽更新工事コンサルタント業務	★
2012	2012	シーアイマンション碑文谷	東京都目黒区	RC	8	1	114	浴室トラップ改修基準作成及び218号室ユニットバス工事に伴う浴室トラップ改修確認	★
2012	2012	パークスカイタワー・松戸	千葉県松戸市	RC	22	1	311	コンクリート圧縮強度試験費用	★
2012	2012	芦花公園ハイツ	東京都杉並区	RC、SRC	9	1	34	耐震化状況報告書作成業務	★
2012	2012	イニシア千住曙町	東京都足立区	RC	B1～24	1	515	開放廊下梁廻り調査業務	
2012	2012	ソフィア松戸	千葉県松戸市	RC	B1～14	1	283	震災被害状況調査(バルコニー立入調査)	
2012	2012	ライオンズマンション吉川駅前	埼玉県吉川市	SRC	11	1	45	中長期修繕計画書見直し業務	★
2012	2012	社団法人我孫子ゴルフ倶楽部	千葉県我孫子市		4	1	-	2012年予定工事の実施設計業務・2012年予定工事の設計監理業務	★
2012	2012	東京ツインパークス	東京都港区	RC、SRC	47	2	1001	2年点検補修状況確認業務・建物現況不具合状況調査業務 他	★

業務実績表(2012年完了～現在)

100戸以上の集合住宅
300戸以上の集合住宅
500戸以上の集合住宅
漏水調査

開始年	完了年	物件名	物件所在地	物件規模				受託業務内容	Repeat 物件
				構造	階数	棟数	総戸数		
			[県市(区)]		[地上階数]	[棟]	[戸]		
2012	2012	サン・ステージ緑園都市東の街5番館	神奈川県横浜市	SRC ※Pca	14	1	117	バルコニー内外装タイル不具合状況確認調査業務	★
2012	2012	コープシティ桜台	千葉県白井市	S	8	5	220	地震による建物調査業務・給水設備調査診断業務	★
2012	2012	イニシア千住曙町	東京都足立区	RC	B1～24	1	515	P1棟西面、北面外壁調査業務・EXP. J工事監理業務	★
2012	2012	某燃料貯蔵室	茨城県那珂郡	RC	1	1	-	健全性確認調査	
2012	2012	コンフォート鳥山	東京都世田谷区	RC	4	1		外壁タイル調査	
2012	2012	ウイステリアヒルズ八幡	静岡県静岡市	SRC	9	1	61	建物調査診断業務	
2012	2012	ブラウシア	千葉県千葉市	SRC	20	1	438	バルコニー震災補修工事補助業務	
2012	2012	新光ビルディング兜	東京都中央区	SRC	B3～7	1	-	緊急輸送道路沿道建築物の耐震化支援業務(相談・予備調査業務)	
2012	2012	サン・ステージ緑園都市東の街3番館	神奈川県横浜市	SRC ※Pca	14	1	96	2012年度修繕工事 工事監理業務	★
2012	2012	ライツ鶴沼海岸	神奈川県藤沢市	RC	5	1	42	移動通信基地局設置に伴う構造検討業務	★
2012	2012	センチュリオン生田	神奈川県川崎市	RC	3	1	45	排水管路確認調査業務・排水管盛替え工事監修	★
2012	2012	センチュリオン生田	神奈川県川崎市	RC	3	1	45	住戸ポーチ人造大理石工事監修・現状擁壁測定調査業務	★
2012	2012	マボリシーハイツ第三期	神奈川県横須賀市	RC ※Pca	2～3、5	22	596	3年点検サポート等業務	★
2012	2012	パークホームズ吉祥寺北町	東京都武蔵野市	RC	5	1	40	外壁2年目点検監理業務	★
2012	2012	東京ツインパークス	東京都港区	RC、SRC	47	2	1001	特殊建築物定期報告書作成業務	★
2012	2012	環2地下トンネル(仮称)築造工事(西新橋工区)	東京都港区	-	-	-	-	ひび割れ調査業務	
2012	2012	CELLS	東京都目黒区	RC	9	1	19	建築調査診断業務	
2012	2012	イトーピア桜台マンション	東京都練馬区	SRC	10	1	101	Gタイプ(1号室系統)排水配管状況確認調査業務	★
2012	2012	グリーンメゾン貝取2	東京都多摩市	RC ※Pca	4、5	25	420	特殊建築物調査業務	★
2012	2012	ホーユパレス板橋仲宿	東京都板橋区	SRC	7	1	30	タイル打診調査及び図面作成業務	
2012	2012	サン・ステージ緑園都市東の街1番館	神奈川県横浜市	SRC ※Pca	14	1	79	バルコニー壁面のクラック調査業務	★
2012	2012	サウススクエア	東京都世田谷区	RC	B1～5	2	166	外壁タイル調査業務	
2012	2013	漏水関連業務実績 15件						漏水調査、補修提案、監修	
2012	2013	三田綱町パークマンション	東京都港区	SRC	19	2	147	年間コンサルタント業務(中・長期修繕計画の実行コンサルタント業務)	★
2012	2013	三田綱町パークマンション	東京都港区	SRC	19	2	147	専有部分の改修工事のコンサルタント業務	★
2012	2013	ウエストエミナンス分譲住宅	神奈川県横浜市	SRC	14	1	93	年間コンサルタント業務	★
2012	2013	プロムナード多摩中央団地	東京都多摩市	WRC	3～5、14	13	298	年間コンサルタント業務	★
2012	2013	千葉ニュータウン中央ネオックス	千葉県印西市	SRC	15	7	200	年間コンサルタント業務	★
2012	2013	武蔵野北スカイハイツ	埼玉県新座市	RC、SRC	5、10	2	321	修繕計画コンサルタント業務	★
2012	2013	コープシティ桜台	千葉県白井市	S	8	5	220	年間コンサルタント業務	★
2012	2013	ブロードスクエア戸塚	神奈川県横浜市	SRC	14	3	399	中・長期修繕計画に関するコンサルタント業務	★
2012	2013	ヒルズ寺尾	神奈川県横浜市	RC	5、7	2	198	建物維持管理コンサルタント業務	★
2007	2013	ディアナコート自由が丘レジデンス	東京都世田谷区	RC	8	1	43	2年目点検調査	

業務実績表(2012年完了～現在)

100戸以上の集合住宅
300戸以上の集合住宅
500戸以上の集合住宅
漏水調査

開始年	完了年	物件名	物件所在地	物件規模				受託業務内容	Repeat 物件
				構造	階数	棟数	総戸数		
			[県市(区)]		[地上階数]	[棟]	[戸]		
2010	2013	港北ガーデンヒルズ	神奈川県横浜市	RC、SRC	2・4,12・14	10	603	大規模修繕工事コンサルタント業務	★
2011	2013	ルネ・キューヴィス	東京都葛飾区	RC、SRC	B1～14		276	大規模修繕工事コンサルタント業務	
2011	2013	サン・ステージ緑園都市東の街4番館	神奈川県横浜市	SRC ※Pca	14	1	128	大規模修繕工事コンサルタント業務	★
2011	2013	サングレイス京王堀之内コートG	東京都八王子市	RC	3	1	21	建物調査診断及び漏水調査業務	
2011	2013	パークハウス三軒茶屋	東京都世田谷区	RC	3	1	25	大規模修繕工事コンサルタント業務	
2011	2013	藤和シティホームズ文京向丘	東京都文京区	SRC、RC	14	1	29	大規模修繕工事コンサルタント業務	
2012	2013	イニシア千住曙町	東京都足立区	RC	B1～24	1	515	建物調査・補修計画策定業務	
2012	2013	イニシア千住曙町	東京都足立区	RC	B1～24	1	515	長期修繕計画書作成業務	
2012	2013	ピアウエスト駐車場	東京都中央区	RC	B3	1	—	平成24年度実施工事内容検討、見積書査定及び工事監理業務	★
2012	2013	ピアウエストスクエア	東京都中央区	RC、S	3	1	—	平成24年度実施工事内容検討、見積書査定及び大規模修繕工事コンサルタント業務	★
2012	2013	ハイホーム南大井	東京都品川区	WRC、S	5	1	130	大規模修繕工事コンサルタント業務	
2012	2013	稲毛東映マンション	千葉県千葉市	SRC	12	2	264	大規模修繕工事コンサルタント業務	★
2012	2013	ディアナガーデン恵比寿	東京都渋谷区	SRC	B1～13	1	73	大規模修繕工事コンサルタント業務	
2012	2013	サン・ステージ緑園都市東の街5番館	神奈川県横浜市	SRC ※Pca	14	1	117	2011年度工事 コンサルタント業務(2012年度工事 コンサルタント業務)	★
2012	2013	マンションニュー高輪1号館	東京都港区	RC	8	1	45	大規模修繕工事コンサルタント業務	
2012	2013	宗教法人教善寺	東京都港区	RC、S	—	—	—	耐震改修設計・診断業務	
2012	2013	新大橋パーク・ホームズ	東京都江東区	SRC	13	1	38	大規模修繕工事コンサルタント業務	
2012	2013	京王幡ヶ谷マンション	東京都渋谷区	SRC	8	1	33	建物耐震診断業務	
2012	2013	マンション柏サルビア	千葉県柏市	SRC	7	2	209	平成24年度工事計画、設計、工事監理業務	★
2012	2013	サン・ステージ緑園都市東の街全体	神奈川県横浜市	SRC ※Pca	9～14	11	1162	長期修繕計画見直し業務	★
2012	2013	ルヴェール聖蹟桜ヶ丘	東京都多摩市	RC	5	1	24	長期修繕計画作成業務	★
2012	2013	目白が丘マンション	東京都新宿区	SRC	14	1	65	建物耐震診断業務	★
2012	2013	藤和南町田ハイタウン	東京都町田市	SRC	10	1	147	耐震2次診断業務	★
2012	2013	ライオンズマンション吉川駅前	埼玉県吉川市	SRC	11	1	45	平成24年度諸工事 設計・監理業務	★
2012	2013	道灌山リハイム	東京都荒川区	RC	6	1	45	大規模修繕工事コンサルタント業務	
2012	2013	三田綱町パークマンション	東京都港区	SRC	19	2	147	雑排水管内視鏡調査業務	★
2012	2013	大川端パークサイドウイングス	東京都中央区	SRC	14	1		給水本管調査業務	
2012	2013	錦糸公園パーク・ホームズシティフォート	東京都墨田区	SRC	13	1	107	建物調査診断業務	
2012	2013	プロムナード多摩中央団地	東京都多摩市	WRC	3～5、14	13	298	長期修繕計画書見直し業務	★
2012	2013	ヒルズ寺尾	神奈川県横浜市	RC	5,7	2	198	鉄部塗装等修繕工事 コンサルタント業務	★
2013	2013	イニシア千住曙町	東京都足立区	RC	B1～24	1	515	バルコニー立入調査業務	★
2013	2013	シティクレスト東寺尾	神奈川県横浜市	RC	7	2	146	建物調査診断業務	★
2013	2013	東京ツインパークス	東京都港区	RC、SRC	47	2	1001	PC梁ジョイント部不具合状況調査(浮き調査・配筋調査)	★

業務実績表(2012年完了～現在)

100戸以上の集合住宅
300戸以上の集合住宅
500戸以上の集合住宅
漏水調査

開始年	完了年	物件名	物件所在地	物件規模				受託業務内容	Repeat 物件
				構造	階数	棟数	総戸数		
			[県市(区)]		[地上階数]	[棟]	[戸]		
2013	2013	ルナーハウスパート4ビル	東京都渋谷区	RC	B1～7	1	-	建物調査業務	
2013	2013	藤和シティホームズ茅場町	東京都中央区	SRC	11	1	21	特殊建築物等定期調査業務	★
2013	2013	恒陽馬込マンション	東京都大田区	RC、SRC	11	4	149	耐震診断コンサルタント業務	★
2013	2013	昭和音楽大学北校舎	神奈川県川崎市	RC、SRC	B1～5	1	-	設備調査業務(一次調査)	
2013	2013	柏市市営駐輪場	千葉県柏市	-	-	-	-	特殊建築物定期調査業務 平成24年度	★
2013	2013	サングレイス川崎千年	神奈川県川崎市	RC	7	1	42	中・長期修繕計画作成業務	
2013	2013	ヴェルビュ十条壱番館	東京都北区	SRC	12	1	38	外壁タイルに関するコンサルタント業務	
2013	2013	仁厚会病院・仁厚会老人保健施設	神奈川県厚木市		4,7	-	-	外壁調査業務(赤外線調査)	
2013	2013	ライツ津田沼屋敷台	千葉県習志野市	RC	7	1	38	長期修繕計画書見直し業務	★
2013	2013	パークホームズ吉祥寺北町	東京都武蔵野市	RC	5	1	40	外壁3年目点検監理業務	★
2013	2013	グランシティレイディアント東京イースト	東京都江東区	RC	10	1	74	建物調査診断業務	
2013	2013	コスモ巣鴨シティフォルム	東京都豊島区	SRC	14	1	50	建物調査診断業務	
2013	2013	シティクレスト東寺尾	神奈川県横浜市	RC	7	2	146	2013年度修繕工事コンサルタント業務(改修設計業務・施工会社選定補助業務)	★
2013	2013	シーアイマンション碑文谷	東京都目黒区	RC	8	1	114	改修基準マニュアル作成業務	★
2013	2013	所沢パークハイツ	埼玉県所沢市	RC	5	1	38	給排水設備調査診断業務	
2013	2013	CSKビル	東京都豊島区	RC	5	1	-	建物調査診断業務	
2011	2014	藤和南町田ハイタウン	東京都町田市	SRC	10	1	147	大規模修繕工事コンサルタント業務	
2011	2014	サンシティ東の丘	東京都板橋区	WRC	4	4	160	大規模修繕工事コンサルタント業務	
2011	2014	藤和天王台ハイタウン	千葉県我孫子市	SRC	13	1	226	大規模修繕工事コンサルタント業務	
2012	2014	ハイホーム南大井	東京都品川区	WRC、S	5	1	130	長期修繕計画書作成業務	
2012	2014	サングレイス新杉田	神奈川県横浜市	RC	6	1	40	大規模修繕工事コンサルタント業務	
2012	2014	ダイアパレス常盤平グランドアベニュー	千葉県松戸市	RC	7	1	54	大規模修繕工事コンサルタント業務	
2012	2014	ソネット上池袋	東京都豊島区	SRC	B2～14	1	126	大規模修繕工事コンサルタント業務	
2012	2014	サンクタス町田見晴しの丘	東京都町田市	RC	7	1	35	大規模修繕工事コンサルタント業務	
2012	2014	コープシティ桜台	千葉県白井市	S	8	5	220	給水設備工事コンサルタント業務	★
2012	2014	グレースシアパーク山手台EAST参番館	神奈川県横浜市	RC	7	1	46	大規模修繕工事コンサルタント業務	
2012	2014	クレッセントウインドスクエア	東京都大田区	RC	7	1	43	大規模修繕工事コンサルタント業務、中・長期修繕計画作成業務	
2012	2014	ウエストエミナンス分譲住宅	神奈川県横浜市	SRC	14	1	93	大規模修繕工事コンサルタント業務	★
2013	2014	漏水関連業務実績 21件						漏水調査、補修提案、監修	
2013	2014	三田綱町パークマンション	東京都港区	SRC	19	2	147	年間コンサルタント業務(中・長期修繕計画の実行コンサルタント業務)	★
2013	2014	三田綱町パークマンション	東京都港区	SRC	19	2	147	専有部分の改修工事のコンサルタント業務	★
2013	2014	ウエストエミナンス分譲住宅	神奈川県横浜市	SRC	14	1	93	年間コンサルタント業務	★
2013	2014	ブルムナード多摩中央団地	東京都多摩市	WRC	3～5、14	13	298	年間コンサルタント業務	★

業務実績表(2012年完了～現在)

100戸以上の集合住宅
300戸以上の集合住宅
500戸以上の集合住宅
漏水調査

開始年	完了年	物件名	物件所在地	物件規模				受託業務内容	Repeat 物件
				構造	階数	棟数	総戸数		
			[県市(区)]		[地上階数]	[棟]	[戸]		
2013	2014	武蔵野北スカイハイツ	埼玉県新座市	RC、SRC	5、10	2	321	修繕計画コンサルタント業務	★
2013	2014	コープシティ桜台	千葉県白井市	S	8	5	220	年間コンサルタント業務	★
2013	2014	ブロードスクエア戸塚	神奈川県横浜市	SRC	14	3	399	中・長期修繕計画に関するコンサルタント業務	★
2013	2014	グリーンメゾン貝取2	東京都多摩市	RC ※Pca	4、5	25	420	年間コンサルタント業務	★
2013	2014	ライオンズマンション吉川駅前	埼玉県吉川市	SRC	11	1	45	アドバイザー業務	★
2013	2014	ヒルズ寺尾	神奈川県横浜市	RC	5、7	2	198	建物維持管理コンサルタント業務	★
2013	2014	シティクレスト東寺尾	神奈川県横浜市	RC	7	2	146	建物維持管理コンサルタント業務	★
2013	2014	東京ツインパークス	東京都港区	RC、SRC	47	2	1001	2年点検他調査立ち会い他業務	★
2013	2014	ディグニコート大倉山ヒルズ	神奈川県横浜市	RC	6	1	74	大規模修繕工事コンサルタント業務	
2013	2014	ラヴィドール横濱戸塚	神奈川県横浜市	RC	8	1	27	大規模修繕工事コンサルタント業務	
2013	2014	マンション島津山	東京都品川区	SRC(一部RC)	B2～11	1	60	建物耐震診断(2次診断・3次診断)業務	
2013	2014	ジェイシティ千歳鳥山光の杜	東京都世田谷区	RC	B1～10	1	155	建物調査診断業務	
2013	2014	徳市商店ビル	東京都練馬区	RC	4	1	-	建物耐震診断業務(2次診断)	
2013	2014	カスターニア本駒込	東京都文京区	RC	5	1	40	大規模修繕工事 設計監理業務	
2013	2014	若葉台第6住宅	神奈川県横浜市	SRC	4	2	39	外壁等建物調査診断業務	★
2013	2014	若葉台第11住宅	神奈川県横浜市	SRC	12,14	2	199	外壁等建物調査診断業務	★
2013	2014	センチュリーハイツ文京白山	東京都文京区	SRC	9	1	38	5年点検調査業務	★
2013	2014	北砂四丁目住宅	東京都江東区	SRC	14	1	526	給水設備・外構等改修工事コンサルタント業務	★
2014	2014	ヒルズ寺尾	神奈川県横浜市	RC	5、7	2	198	建物維持管理コンサルタント業務	★
2014	2014	シティクレスト東寺尾	神奈川県横浜市	RC	7	2	146	計画修繕工事(第1弾)工事監理業務	★
2014	2014	藤和南町田ハイタウン	東京都町田市	SRC	10	1	147	耐震診断、評価・評定業務	★
2014	2014	榊LIXIL桜橋ビル	東京都中央区	SRC	9	1	-	外壁等改修工事 監理支援業務	
2014	2014	サン・ステージ緑園都市東の街全体	神奈川県横浜市	SRC ※Pca	9～14	11	1162	駐車場建屋全体劣化診断業務(第1～12駐車場棟 目視調査)	★
2014	2014	サン・ステージ緑園都市東の街全体	神奈川県横浜市	SRC ※Pca	9～14	11	1162	駐車場建屋 コンクリート部の劣化調査業務(コンクリート中性化深度調査)	★
2014	2014	サン・ステージ緑園都市東の街全体	神奈川県横浜市	SRC ※Pca	9～14	11	1162	第1駐車場 天井水漏れ調査(第1駐車場棟上部の掘削調査)	★
2014	2014	ベルドゥムール北鴻巣	埼玉県鴻巣市	RC	14	1	83	免震層冠水に関するコンサルタント業務	
2014	2014	サン・ステージ緑園都市東の街4番館	神奈川県横浜市	SRC ※Pca	14	1	128	給水管改修工事コンサルタント業務	★
2014	2014	ルネグランディア	東京都町田市	SRC、RC	2,8,12,14	3	341	大規模修繕工事セカンドオペニオン業務	
2014	2014	ヴィラロイヤル文京西片	東京都文京区	SRC	10	1	55	給水管改修工事監修、排水管改修計画立案	
2014	2014	パークホームズ吉祥寺北町	東京都武蔵野市	RC	5	1	40	外壁4年目タイル打診検査業務	★
2014	2014	三井生命三軒茶屋ビル	東京都世田谷区	SRC	7	-	-	外壁改修工事に伴う設計監理業務	
2014	2014	若葉台第12住宅	神奈川県横浜市	SRC	14	2	199	外壁等建物調査診断業務	★
2014	2014	若葉台第一住宅	神奈川県横浜市	SRC	15	7	662	外壁等建物調査診断業務	★

業務実績表(2012年完了～現在)

100戸以上の集合住宅
300戸以上の集合住宅
500戸以上の集合住宅
漏水調査

開始年	完了年	物件名	物件所在地	物件規模				受託業務内容	Repeat 物件
				構造	階数	棟数	総戸数		
			[県市(区)]		[地上階数]	[棟]	[戸]		
2014	2014	ヒルズ寺尾	神奈川県横浜市	RC	5,7	2	198	屋上廻り現況確認・改修方法提案業務	★
2014	2014	武蔵野北スカイハイツ	埼玉県新座市	RC、SRC	5、10	2	321	駐輪場改修に伴うコンサルタント業務及び確認申請業務	★
2010	2015	マンション雅叙苑	東京都品川区・目黒区	SRC	5,9,12,15	5	395	大規模修繕工事コンサルタント業務	
2012	2015	サングレイス関内	神奈川県横浜市	RC	15	1	80	大規模修繕工事コンサルタント業務	
2012	2015	パークスクエア中央林間	神奈川県大和市	RC	10	2	122	大規模修繕工事コンサルタント業務	★
2012	2015	サングレイス桜ヶ丘式番館	神奈川県大和市	RC	5	1	45	大規模修繕工事コンサルタント業務、中長期修繕計画作成業務	
2012	2015	セボン芦花公園	東京都世田谷区	RC	B1～2	3	34	大規模修繕工事コンサルタント業務	
2012	2015	サングレイスガーデン綱島	神奈川県横浜市	SRC	10	1	50	大規模修繕工事コンサルタント業務	
2013	2015	東京ツインパークス	東京都港区	RC、SRC	47	2	1001	大規模修繕工事コンサルタント業務(建物調査・改修基本・実施設計業務)	★
2013	2015	第2市川グリーンハイツ	千葉県市川市	RC	9	1	113	大規模修繕工事コンサルタント業務	
2013	2015	ゾンネンハイム元麻布	東京都港区	RC	7	1	62	大規模修繕工事コンサルタント業務	★
2013	2015	ダイアパレス代官山	東京都渋谷区	SRC	12	1	77	大規模修繕工事コンサルタント業務	
2013	2015	マンション京都白金台	東京都港区	SRC	11	1	65	大規模修繕工事に係るコンサルタント業務	★
2013	2015	L・CITY清澄白河	東京都江東区	RC	8	1	48	大規模修繕工事コンサルタント業務	
2013	2015	サン・ステージ緑園都市東の街6番館	神奈川県横浜市	SRC ※Pca	14	1	110	中規模修繕工事コンサルタント業務	★
2013	2015	サン・ステージ緑園都市東の街7番館	神奈川県横浜市	SRC ※Pca	14	1	136	中規模修繕工事コンサルタント業務	★
2013	2015	サン・ステージ緑園都市東の街7番館	神奈川県横浜市	SRC ※Pca	14	1	136	給水設備改修工事コンサルタント業務	★
2014	2015	漏水関連業務実績 44件						漏水調査、補修提案、補修工事、監修	
2014	2015	三田綱町パークマンション	東京都港区	SRC	19	2	147	年間コンサルタント業務(中・長期修繕計画の実行コンサルタント業務)	★
2014	2015	三田綱町パークマンション	東京都港区	SRC	19	2	147	専有部分の改修工事のコンサルタント業務	★
2014	2015	ウエストエミナンス分譲住宅	神奈川県横浜市	SRC	14	1	93	年間コンサルタント業務	★
2014	2015	プロムナード多摩中央団地	東京都多摩市	WRC	3～5、14	13	298	年間コンサルタント業務	★
2014	2015	武蔵野北スカイハイツ	埼玉県新座市	RC、SRC	5、10	2	321	修繕計画コンサルタント業務	★
2014	2015	コープシティ桜台	千葉県白井市	S	8	5	220	年間コンサルタント業務	★
2014	2015	ブロードスクエア戸塚	神奈川県横浜市	SRC	14	3	399	中・長期修繕計画に関するコンサルタント業務	★
2014	2015	グリーンメゾン貝取2	東京都多摩市	RC ※Pca	4、5	25	420	業務コンサルタント委託	★
2014	2015	ライオンズマンション吉川駅前	埼玉県吉川市	SRC	11	1	45	アドバイザー業務	★
2014	2015	目白が丘マンション	東京都新宿区	SRC	14	1	65	修繕設計、施工会社選定サポート、工事監理業務	★
2014	2015	グリーンメゾン貝取2	東京都多摩市	RC ※Pca	4、5	25	420	専有部給水管基本計画	★
2014	2015	センチュリオン生田	神奈川県川崎市	RC	3	1	45	大規模修繕工事コンサルタント業務	★
2014	2015	ゾンネンハイム元麻布	東京都港区	RC	7	1	62	建物耐震診断業務	★
2014	2015	北砂四丁目住宅	東京都江東区	SRC	14	1	526	平成26年度改修工事コンサルタント業務(仕様設計・工事監理)	★
2014	2015	フェアヒルズ南大沢	東京都八王子市	RC	12,14	3	414	大規模修繕工事タイル貼外壁補修工事監理業務	

業務実績表(2012年完了～現在)

100戸以上の集合住宅
300戸以上の集合住宅
500戸以上の集合住宅
漏水調査

開始年	完了年	物件名	物件所在地	物件規模				受託業務内容	Repeat 物件
				構造	階数	棟数	総戸数		
			[県市(区)]		[地上階数]	[棟]	[戸]		
2014	2015	三井生命三鷹ビル	東京都三鷹市	SRC	B2～9	-	-	外壁改修工事に伴う設計監理業務	
2014	2015	コープシティ桜台	千葉県白井市	S	8	5	220	修繕履歴の整理業務・長期修繕計画見直し業務	★
2014	2015	中央合同庁舎第2号館	東京都千代田区	S,SRC	B4～21	1	-	建物劣化診断調査業務	
2014	2015	三井生命上大岡ビル	神奈川県横浜市	SRC	10	1	-	外壁調査・漏水応急対応・改修設計業務	
2014	2015	センチュリーハイツ文京白山	東京都文京区	SRC	9	1	38	外装タイル付着力試験	★
2015	2015	ヴィラロイヤル文京西片	東京都文京区	SRC	10	1	55	排水管改修工事コンサルタント業務	★
2015	2015	藤が原アパート3号棟	茨城県水戸市	RC	4	1	16	結露調査業務	
2015	2015	シャンドール豊玉	東京都板橋区	RC	3	1	6	201号室床下設備配管調査業務、201号室浴室結露改善工事業務	
2015	2015	イニシア千住曙町	東京都足立区	RC	B1～24	1	515	水景設備(外部防水)調査業務	★
2015	2015	早稲田セントラルハイツ	東京都新宿区	SRC	10	1	52	長期修繕計画書に対する検討業務	★
2015	2015	コスモ巣鴨シティフォルム	東京都豊島区	SRC	14	1	50	定期建物確認業務	★
2015	2015	日本テレビ新社屋	東京都港区	S,SRC	B4～32	1	-	エントランス床スラブ配筋調査業務	
2015	2015	ダイアパレス代官山	東京都渋谷区	SRC	12	1	77	長期修繕計画書作成業務	
2015	2015	札幌刑務所職員宿舍等	北海道札幌市,網走市,雨竜町	RC	2,4	1,9	-	平成26年度耐震診断 照査業務	
2015	2015	グリーンメゾン貝取2	東京都多摩市	RC ※Pca	4、5	25	420	特殊建築物調査業務	★
2015	2015	海老名みずほハイツ	神奈川県海老名市	PC	5	7	240	設計図書資料電子データ化変換業務	
2015	2015	若葉台屋内プール施設	神奈川県横浜市	RC	2	1	-	プール天井の耐震性検討調査及び施工会社ヒアリング業務	★
2015	2015	エルミタージュ池袋	東京都豊島区	RC	5	1	42	火害調査	
2015	2015	サングレイス国府津sky	神奈川県小田原市	RC	10	1	65	エントランスホール外壁タイル調査業務・エントランス外壁設計、工事監理業務	
2015	2015	ウエスト経堂マンション	東京都世田谷区	SRC	9	1	74	大規模修繕工事3年アフター対応業務	★
2015	2015	松が谷レジデンス	東京都台東区	RC	9	1	29	外壁タイル浮き調査業務	
2015	2015	ロイヤルパークス荻窪	東京都杉並区	RC	12	1	157	外壁タイル打診調査	
2015	2015	吉川市中央公民館	埼玉県吉川市	RC	3	-	-	外壁調査(赤外線映像工法)	
2005	2016	ライツ津田沼屋敷台	千葉県習志野市	RC	7	1	38	屋上及びブルーバルコニー防水コンサルタント業務	★
2010	2016	イーピア桜台マンション	東京都練馬区	SRC	10	1	101	排水管等更新工事コンサルタント業務	★
2012	2016	ベルクレール幡ヶ谷	東京都渋谷区	RC	5	1	17	大規模修繕工事コンサルタント業務	
2012	2016	ファインストーリー団地	東京都稲城市	RC	～10,13,21,22	10	653	大規模修繕工事コンサルタント業務	
2013	2016	東京錦糸町シティタワー	東京都江東区	SRC	14	1	91	大規模修繕工事コンサルタント業務	
2014	2016	浅草タワー	東京都台東区	RC(一部S)	B2～37	1	693	2年定期アフターに関するコンサルタント業務	
2014	2016	パーク・コート上用賀	東京都世田谷区	RC	5	1	16	大規模修繕工事コンサルタント業務	
2014	2016	ジェム川口芝公園	埼玉県川口市	RC	5	1	54	大規模修繕工事コンサルタント業務	★
2014	2016	サングレイス中田南	神奈川県横浜市	RC	3	1	33	大規模修繕工事コンサルタント業務	
2014	2016	サングレイスつきみ野	神奈川県大和市	RC	7	1	26	大規模修繕工事コンサルタント業務	

業務実績表(2012年完了～現在)

100戸以上の集合住宅
300戸以上の集合住宅
500戸以上の集合住宅
漏水調査

開始年	完了年	物件名	物件所在地	物件規模				受託業務内容	Repeat 物件
				構造	階数	棟数	総戸数		
			[県市(区)]		[地上階数]	[棟]	[戸]		
2015	2016	漏水関連業務実績 45件						漏水調査、補修提案、補修工事、監修	
2015	2016	三田綱町パークマンション	東京都港区	SRC	19	2	147	年間コンサルタント業務(中・長期修繕計画の実行コンサルタント業務)	★
2015	2016	三田綱町パークマンション	東京都港区	SRC	19	2	147	専有部分の改修工事のコンサルタント業務	★
2015	2016	ウエストエミナンス分譲住宅	神奈川県横浜市	SRC	14	1	93	年間コンサルタント業務	★
2015	2016	ブルムナード多摩中央団地	東京都多摩市	WRC	3～5、14	13	298	年間コンサルタント業務	★
2015	2016	コープシティ桜台	千葉県白井市	S	8	5	220	年間コンサルタント業務	★
2015	2016	ブロードスクエア戸塚	神奈川県横浜市	SRC	14	3	399	年間コンサルタント業務	★
2015	2016	グリーンメゾン貝取2	東京都多摩市	RC ※Pca	4、5	25	420	業務コンサルタント委託	★
2015	2016	ライオンズマンション吉川駅前	埼玉県吉川市	SRC	11	1	45	アドバイザー業務	★
2015	2016	ヒルズ寺尾	神奈川県横浜市	RC	5、7	2	198	建物維持管理コンサルタント業務	★
2015	2016	シティクレスト東寺尾	神奈川県横浜市	RC	7	2	146	建物維持管理コンサルタント業務	★
2015	2016	豊田第一コーポラス	東京都日野市	S	6	1	137	建物調査・診断、改修設計業務	
2015	2016	ディグニコート大倉山ヒルズ	神奈川県横浜市	RC	6	1	74	長期修繕計画書作成業務	★
2015	2016	戸田公園スカイマンション	埼玉県戸田市	SRC	10	1	121	大規模修繕工事コンサルタント業務	★
2015	2016	北砂四丁目住宅	東京都江東区	SRC	14	1	526	平成27年度改修工事コンサルタント業務	★
2015	2016	マンション雅叙苑	東京都品川区・目黒区	SRC	5,9,12,15	5	395	次期工事検討コンサルタント業務	★
2015	2016	バセーオ松原	東京都世田谷区	RC	3	1	21	長期修繕計画書見直し作成業務	
2015	2016	サン・ステージ緑園都市東の街6番館	神奈川県横浜市	SRC ※Pca	14	1	110	長期修繕計画作成見直し業務	★
2015	2016	パークハウス外苑西	東京都渋谷区	RC	6	1	34	大規模修繕工事コンサルタント業務	
2015	2016	オープンレジデンシア本郷	東京都文京区	RC	5	1	31	外壁調査及び施工確認業務	
2015	2016	グレースシアヒルズ横濱桜ヶ丘	神奈川県横浜市	RC	6	1	70	大規模修繕工事コンサルタント業務	
2015	2016	シティクレスト東寺尾	神奈川県横浜市	RC	7	2	146	屋上防水コンサルタント業務	★
2015	2016	ユアサハイム大宮	埼玉県さいたま市	SRC	8	1	83	中・長期修繕計画書作成業務	★
2015	2016	グランドメゾン吉祥寺	東京都武蔵野市	RC	5	1	20	中・長期修繕計画作成、及びコンサルタント業務	
2015	2016	ライオンズガーデン下高井戸	東京都杉並区	RC	7	1	49	長期修繕計画書作成業務	★
2015	2016	ブロードスクエア戸塚	神奈川県横浜市	SRC	14	3	399	中・長期修繕計画見直し業務	★
2015	2016	若葉台第13住宅	神奈川県横浜市	SRC	14	2	106	外壁等建物調査診断業務	★
2015	2016	若葉台第14住宅	神奈川県横浜市	SRC	14	1	107	外壁等建物調査診断業務	★
2015	2016	シティタワー豊洲ザ・シンボル	東京都江東区	RC	44	1	850	階段室漏水調査及び外壁調査業務	
2015	2016	パークホームズ吉祥寺北町	東京都武蔵野市	RC	5	1	40	外壁5年目タイル打診検査立合い業務	★
2015	2016	若葉台第一住宅	神奈川県横浜市	SRC	15	7	662	外壁等建物調査診断業務追加調査業務	★
2016	2016	ディグニコート大倉山ヒルズ	神奈川県横浜市	RC	6	1	74	年間コンサルタント業務(下半期分)	★
2016	2016	東京錦糸町シティタワー	東京都江東区	SRC	14	1	91	1101号室鉄筋調査費	★

業務実績表(2012年完了～現在)

100戸以上の集合住宅
300戸以上の集合住宅
500戸以上の集合住宅
漏水調査

開始年	完了年	物件名	物件所在地	物件規模				受託業務内容	Repeat 物件
				構造	階数	棟数	総戸数		
			[県市(区)]		[地上階数]	[棟]	[戸]		
2016	2016	東京錦糸町シティタワー	東京都江東区	SRC	14	1	91	長期修繕計画作成業務	★
2016	2016	NYビル	東京都台東区	S	8	1	7	大規模改修工事監理業務(第1期)	★
2016	2016	オープンレジデンシア本郷	東京都文京区	RC	5	1	31	外壁他是正工事監理業務	★
2016	2016	藤和シティホームズ茅場町	東京都中央区	SRC	11	1	21	特殊建築物等定期調査業務	★
2016	2016	総務省第二庁舎	東京都千代田区	SRC	B2～8	1	-	特殊建築物等の定期報告に準じた建物調査業務	
2016	2016	柏市市営駐輪場	千葉県柏市	-	-	-	-	特殊建築物定期調査業務 平成27年度	★
2016	2016	大島医療センター	東京都大島町	RC	2	1	-	改修調査業務	
2016	2016	コスモ巣鴨シティフォルム	東京都豊島区	SRC	14	1	50	定期建物確認業務(建築設備定期点検含む)	★
2016	2016	ウエスト経堂マンション	東京都世田谷区	SRC	9	1	74	排水管破損部調査業務、排水管補修工事業務、内装復旧工事業務	★
2016	2016	サン・ステージ緑園都市東の街7番館	神奈川県横浜市	SRC ※Pca	14	1	136	長期修繕計画書見直し業務	★
2016	2016	ライフビュー川崎日進町	神奈川県川崎市	RC	8	1	21	火害調査業務	
2016	2016	グレースシアガーデン南万騎が原	神奈川県横浜市	RC	7	1	99	外装タイル調査業務	
2016	2016	ボンセジュール国立	東京都国立市	S	3	1	-	建物構造調査業務	
2016	2016	松が谷レジデンス	東京都台東区	RC	9	1	29	外壁耐震スリット調査	★
2016	2016	マナー高輪	東京都港区	RC	6	1	22	設備調査・改修設計・施工会社選定補助業務	★
2016	2016	イトーピア桜台マンション	東京都練馬区	SRC	10	1	101	605号室天井ひび割れ調査業務	★
2016	2016	サンマリーナ千倉	千葉県南房総市	SRC	11	1	75	建築・設備点検業務	
2016	2016	東陽町住宅	東京都江東区	SRC	14	1	390	手摺更新・玄関扉更新・シート張り工事試験施工費	★
2016	2016	ザ・パークハウス晴海タワーズクロレジデンス	東京都中央区	RC	B2～4F	1	883	2年点検業務	
2016	2016	藤和目黒八雲ホームズ	東京都目黒区	RC	B1～4	1	16	屋上構造検討業務	
2016	2016	松が谷レジデンス	東京都台東区	RC	9	1	29	外壁耐震スリット調査(2回目)、外壁耐震スリット調査(衝撃弾性波法)	★
2016	2016	マナー高輪	東京都港区	RC	6	1	22	再生一次計画	★
2016	2016	オープンレジデンシア本郷	東京都文京区	RC	5	1	31	斜壁タイル是正工事監理業務(追加)	★
2016	2016	乃木會館メゾンブランシュ	東京都港区			-	-	建物調査業務	
2016	2016	NYビル	東京都台東区	S	8	1	7	自動火災報知設備新設工事	★
2016	2016	NYビル	東京都台東区	S	8	1	7	消防設備機器点検(10月点検分)	★
2016	2016	東急ドエルアルス用賀三丁目	東京都世田谷区	RC	5	1	16	北面ガラリ是正工事業務(ステンレス板による封殺工事)	
2016	2016	徳市商店ビル	東京都練馬区	RC	4	1	-	緊急輸送道路沿道建築物の耐震化支援業務(耐震化推進業務、改修計画案の作成業務)	★
2016	2016	大和郷グリーンハウス	東京都文京区	SRC	B2～10	1	18	オーバーフロー管設置工事	
2016	2016	ジースクエア	東京都江東区	SRC	19	4	596	長期修繕計画見直し業務	★
2016	2016	京王幡ヶ谷マンション	東京都渋谷区	SRC	8	1	33	緊急輸送道路沿道建築物の耐震化支援業務	★
2016	2016	キャニオンマンション駒沢	東京都世田谷区	RC	3	1	11	基礎梁是正工事及び工事監理業務	
2014	2017	東陽町住宅	東京都江東区	SRC	14	1	390	大規模修繕工事コンサルタント業務・長期修繕計画見直し業務	

業務実績表(2012年完了～現在)

100戸以上の集合住宅
300戸以上の集合住宅
500戸以上の集合住宅
漏水調査

開始年	完了年	物件名	物件所在地	物件規模				受託業務内容	Repeat 物件
				構造	階数	棟数	総戸数		
			[県市(区)]		[地上階数]	[棟]	[戸]		
2014	2017	センチュリーハイツ文京白山	東京都文京区	SRC	9	1	38	大規模修繕工事コンサルタント業務	★
2015	2017	グリーンメゾン貝取2	東京都多摩市	RC ※Pca	4、5	25	420	専有部給水管取替工事に関するコンサルタント業務	★
2015	2017	武蔵野北スカイハイツ	埼玉県新座市	RC、SRC	5、10	2	321	第3回大規模修繕工事コンサルタント業務	★
2015	2017	ジースクエア	東京都江東区	SRC	19	4	596	平成27年度改修工事コンサルタント業務(屋上防水)	★
2016	2017	漏水関連業務実績 58件						漏水調査、補修提案、補修工事、監修	
2016	2017	ウエストエミナンス分譲住宅	神奈川県横浜市	SRC	14	1	93	年間コンサルタント業務	★
2016	2017	三田綱町パークマンション	東京都港区	SRC	19	2	147	年間コンサルタント業務(中・長期修繕計画の実行コンサルタント業務)	★
2016	2017	三田綱町パークマンション	東京都港区	SRC	19	2	147	専有部分の改修工事のコンサルタント業務	★
2016	2017	ブロードスクエア戸塚	神奈川県横浜市	SRC	14	3	399	年間コンサルタント業務	★
2016	2017	ライオンズマンション吉川駅前	埼玉県吉川市	SRC	11	1	45	アドバイザー業務	★
2016	2017	グリーンメゾン貝取2	東京都多摩市	RC ※Pca	4、5	25	420	業務コンサルタント委託	★
2016	2017	プロムナード多摩中央団地	東京都多摩市	WRC	3～5、14	13	298	年間コンサルタント業務	★
2016	2017	ディグニコート大倉山ヒルズ	神奈川県横浜市	RC	6	1	74	年間コンサルタント業務	★
2016	2017	ヒルズ寺尾	神奈川県横浜市	RC	5、7	2	198	建物維持管理コンサルタント業務	★
2016	2017	コープシティ桜台	千葉県白井市	S	8	5	220	年間コンサルタント業務	★
2016	2017	ヒルサイド永山	東京都多摩市	RC	2～4	9	36	大規模修繕工事コンサルタント業務(建物調査診断・改修設計・施工会社選定補助業務)	★
2016	2017	オーベル鶴川	東京都町田市	RC	3	3	57	大規模修繕工事コンサルタント業務	★
2016	2017	ヴィラロイヤル文京西片	東京都文京区	SRC	10	1	55	建物調査診断・改修設計業務	★
2016	2017	マンション雅叙苑	東京都品川区・目黒区	SRC	5、9、12、15	5	395	大規模修繕工事(第2期)(実施設計業務・施工会社選定補助業務)	★
2016	2017	グランドメゾン吉祥寺	東京都武蔵野市	RC	5	1	20	大規模修繕工事コンサルタント業務	★
2016	2017	ヒルズ寺尾	神奈川県横浜市	RC	5、7	2	198	給水設備改修工事コンサルタント業務	★
2016	2017	グレッセンコート浅草	東京都台東区	SRC	B1～12	1	66	大規模修繕工事コンサルタント業務(建物調査診断、修繕工事基本計画、改修設計、施工会社選定協力業務)	
2016	2017	ヒルハイツ文京春日	東京都文京区	SRC	11	1	70	各住戸バルコニー給排水口調査業務	
2016	2017	武蔵野タワーズ店舗棟	東京都武蔵野市			-	-	外壁タイル補修工事監理業務	
2016	2017	北砂四丁目住宅	東京都江東区	SRC	14	1	526	平成28年度改修工事コンサルタント業務(仕様設計・業者選定補助・工事監理)	★
2016	2017	ららぽーと柏の葉	千葉県柏市		B1～5	-	-	落下物調査業務	
2016	2017	春日ビューハイツ	東京都文京区	RC	7	1	61	給排水設備調査・改修設計業務	★
2016	2017	ららぽーと柏の葉	千葉県柏市		B1～5	-	-	インターロッキング工事	★
2016	2017	三田綱町パークマンション	東京都港区	SRC	19	2	147	2016年度工事監理費	★
2016	2017	グランドメゾンセンター北	神奈川県横浜市	SRC	10	1	76	大規模修繕工事コンサルタント業務	
2016	2017	プロムナード多摩中央団地	東京都多摩市	WRC	3～5、14	13	298	鉄部塗装等修繕工事コンサルタント業務	★
2016	2017	ライツ鶴沼海岸	神奈川県藤沢市	RC	5	1	42	大規模修繕工事コンサルタント業務	★
2017	2017	若葉台屋内プール施設	神奈川県横浜市	RC	2	-	-	天井の耐震性に関する定期点検業務	★

業務実績表(2012年完了～現在)

100戸以上の集合住宅
300戸以上の集合住宅
500戸以上の集合住宅
漏水調査

開始年	完了年	物件名	物件所在地	物件規模				受託業務内容	Repeat 物件
				構造	階数	棟数	総戸数		
			[県市(区)]		[地上階数]	[棟]	[戸]		
2017	2017	環状8号線練馬トンネル	東京都練馬区	-	-	-	-	事業地管理工事(その1の3)に伴う意練馬トンネル調査業務(ひび割れ調査他業務)	
2017	2017	ららぽーと柏の葉	千葉県柏市		B1～5	-	-	駐車場棟コンクリート柱Pコン補修及びALC壁ひび割れ補修工事	★
2017	2017	ららぽーと柏の葉	千葉県柏市		B1～5	-	-	外壁化粧ルーバー撤去対応工事	★
2017	2017	芦花公園ハイツ	東京都杉並区	RC、SRC	9	1	34	緊急輸送道路沿道建築物の耐震化支援業務(積極的な支援業務・所有者への個別訪問)	★
2017	2017	住友生命佐原支部	千葉県香取市		2	-	-	鉄骨看板調査	
2017	2017	ブロードスクエア戸塚	神奈川県横浜市	SRC	14	3	399	屋上防水改修工事コンサルタント業務	★
2017	2017	総務省第二庁舎、他施設	東京都千代田区	SRC	B2～8	1	-	特殊建築物等の定期報告に準じた建物調査業務	★
2017	2017	ホームタウン初石	千葉県流山市	RC	2	19	119	長期修繕計画書作成見直し業務	★
2017	2017	コスモ巣鴨シティフォルム	東京都豊島区	SRC	14	1	50	定期建物確認業務(建築設備定期点検含む)	★
2017	2017	藤和目黒八雲ホームズ	東京都目黒区	RC	B1～4	1	16	ベントハウス屋上アスファルト防水改良工事監理業務	★
2017	2017	用賀レジデンス	東京都世田谷区	RC	15	1	73	汚染被害改善工事業務	
2017	2017	NYビル	東京都台東区	S	8	1	7	消防設備機器点検(4月点検分)	★
2017	2017	クリオ文京本駒込	東京都文京区	RC	14	1	70	建物調査診断業務	
2017	2017	クリオ文京本駒込	東京都文京区	RC	14	1	70	外壁タイル剥離部緊急撤去工事業務	
2017	2017	ロイジェント九段北	東京都千代田区	RC	13	1		外壁貫通部等調査業務	
2017	2017	芦花公園ハイツ	東京都杉並区	RC、SRC	9	1	34	緊急輸送道路沿道建築物の耐震化支援業務(耐震化推進業務)	★
2017	2017	岡本レジデンス	東京都世田谷区	RC	5	1	43	10年アフターサービス調査・大規模修繕工事前調査業務	
2017	2017	玉川スカイハイツ	東京都世田谷区	RC	5	1	44	流水音原因調査業務	
2017	2017	第一飯塚ビル	東京都品川区	RC	4	1	10	排水配管更新工事及び工事管理業務	
2017	2017	銀座みゆきビル	東京都中央区	SRC	B2～8	1	-	建物有効活用コンサルティング業務	
2017	2017	岡本レジデンス	東京都世田谷区	RC	5	1	43	屋上ルーフバルコニー実測及び積載荷重検討業務	★
2017	2017	柏ハイム	千葉県柏市	RC	4	4	123	敷地内歩道改良工事監理業務	★
2017	2017	オープンレジデンスシア本郷	東京都文京区	RC	5	1	31	EV籠内ダイノックシート貼工事業務	★
2017	2017	NYビル	東京都台東区	S	8	1	7	消防設備機器点検(10月点検分)	★
2017	2017	ブリリア小手指	埼玉県所沢市	RC	8	1	100	外壁鉄筋かぶり部の補修監理業務	★
2017	2017	藤和目黒八雲ホームズ	東京都目黒区	RC	B1～4	1	16	屋上防水改修工事コンサルタント業務	★
2018	2018	NYビル	東京都台東区	S	8	1	7	消防設備機器点検(5月点検分)	★
2016	2018	グランメール池袋	東京都豊島区	SRC	7	1	89	大規模修繕工事コンサルタント業務	
2016	2018	グランドメゾン目黒	東京都目黒区	RC	4	1	18	大規模修繕工事コンサルタント業務(建物調査・改修設計・施工会社選定補助業務)	
2016	2018	サクラディア	埼玉県さいたま市	RC(一部S)	15	6	812	長期修繕計画作成業務	
2016	2018	コープシティ桜台	千葉県白井市	S	8	5	220	建物調査診断、改修設計業務、施工会社選定補助業務	★
2016	2018	鴨川マリーナハイツ	千葉県鴨川市	SRC	14	1	81	大規模修繕工事コンサルタント業務	
2016	2018	サン・ステージ緑園都市東の街3番館	神奈川県横浜市	SRC ※Pca	14	1	96	長期修繕計画書見直し業務	★

業務実績表(2012年完了～現在)

100戸以上の集合住宅
300戸以上の集合住宅
500戸以上の集合住宅
漏水調査

開始年	完了年	物件名	物件所在地	物件規模				受託業務内容	Repeat 物件
				構造	階数	棟数	総戸数		
			[(県市(区))]		[(地上階数)]	[(棟)]	[(戸)]		
2016	2018	本厚木ハイデンス	神奈川県厚木市	SRC	9	1	136	大規模修繕工事コンサルタント業務	
2016	2018	池袋西ビューハイツ	東京都板橋区	RC	6	1	47	大規模修繕工事コンサルタント業務	★
2016	2018	OSI取手新町	茨城県取手市	RC	B3～7	1	96	大規模修繕設計・工事監理業務	
2016	2018	サンマリーナ千倉	千葉県南房総市	SRC	11	1	75	大規模修繕工事コンサルタント業務	★
2017	2018	漏水関連業務実績 38件						漏水調査、補修提案、補修工事、監修	
2017	2018	三田綱町パークマンション	東京都港区	SRC	19	2	147	年間コンサルタント業務(中・長期修繕計画の実行コンサルタント業務)	★
2017	2018	三田綱町パークマンション	東京都港区	SRC	19	2	147	専有部分の改修工事のコンサルタント業務	★
2017	2018	ブロードスクエア戸塚	神奈川県横浜市	SRC	14	3	399	年間コンサルタント業務	★
2017	2018	ウエストエミナンス分譲住宅	神奈川県横浜市	SRC	14	1	93	年間コンサルタント業務	★
2017	2018	ヒルズ寺尾	神奈川県横浜市	RC	5,7	2	198	建物維持管理コンサルタント業務	★
2017	2018	ディグニコート大倉山ヒルズ	神奈川県横浜市	RC	6	1	74	年間コンサルタント業務	★
2017	2018	コープシティ桜台	千葉県白井市	S	8	5	220	年間コンサルタント業務	★
2017	2018	ファミール太子堂	東京都世田谷区	RC	8	1	69	大規模修繕工事コンサルタント業務	
2017	2018	センチュリオン生田	神奈川県川崎市	RC	3	1	45	給水管改修工事 コンサルタント業務	★
2017	2018	早稲田セントラルハイツ	東京都新宿区	SRC	10	1	52	排水管改修工事コンサルタント業務	★
2017	2018	リステージ多摩川	神奈川県川崎市	RC	6	1	46	大規模修繕コンサルタント業務	★
2017	2018	リステージ綱島ラグシス	神奈川県横浜市	RC	7	1	47	大規模修繕コンサルタント業務	★
2017	2018	ライオンズ浜田山セントマークス	東京都杉並区	RC	13	3	212	建物調査診断業務	
2017	2018	グランウェリス瀬田	東京都世田谷区	RC	5	1	72	建物調査診断業務	
2017	2018	コスモ巣鴨シティフォルム	東京都豊島区	SRC	14	1	50	長期修繕計画策定のための建物調査診断業務	★
2017	2018	リステージアヴェージュ	神奈川県横浜市	RC	5	1	38	大規模修繕工事コンサルタント業務	
2017	2018	小田急電鉄 東北沢駅	東京都世田谷区	—	—	—	—	擁壁 目視打診調査	
2018	2018	ウエストエミナンス分譲住宅	神奈川県横浜市	SRC	14	1	93	年間コンサルタント業務	★
2018	2018	東京錦糸町シティタワー	東京都江東区	SRC	14	1	91	2018年 長期修繕工事コンサル業務	★
2018	2018	北砂四丁目住宅	東京都江東区	SRC	14	1	526	平成29年度改修工事コンサルタント業務(工事監理)	★
2018	2018	北備瀬瀬戸大橋	香川県坂出市与島町	<small>※経年連続補剛トラス吊橋</small>	—	—	—	東ケーブル送気状況調査	★
2018	2018	太田市役所庁舎	群馬県太田市			—	—	外壁調査(赤外線調査)業務	
2018	2018	フォレストヒルズ三保	神奈川県横浜市	WRC	5	12	451	建物調査診断業務	
2018	2019	フォレストヒルズ三保	神奈川県横浜市	WRC	5	12	451	地下ピット調査	★
2018	2018	NYビル	東京都台東区	S	8	1	7	消防設備機器点検(10月点検分)	★
2018	2018	サングレイス大和	神奈川県大和市	SRC	10	1	50	排水管内部調査業務(配管内視鏡調査)	
2018	2018	東急ドエルアルス用賀三丁目	東京都世田谷区	RC	5	1	16	北面ガラリ廻り補修工事、隣地境界部分改善工事	★
2018	2018	銀座みゆきビル	東京都中央区	SRC	B2～8	1	—	看板防護パイプ等 構造検討業務	★

業務実績表(2012年完了～現在)

100戸以上の集合住宅
300戸以上の集合住宅
500戸以上の集合住宅
漏水調査

開始年	完了年	物件名	物件所在地	物件規模				受託業務内容	Repeat 物件
				構造	階数	棟数	総戸数		
			[県市(区)]		[地上階数]	[棟]	[戸]		
2018	2018	コスモハイム武蔵小杉	神奈川県川崎市	RC	5	1		大規模修繕工事監理業務	
2018	2018	MOP木更津・幕張	千葉県木更津市・千葉市	ALC	1,3	-	-	ALC後施工アンカー使用箇所調査・プロット図作成業務	
2018	2018	ルネヴィレッジ成城	東京都世田谷区	RC	2	1	9	防水検査立ち会い業務	
2018	2018	コスモ巣鴨シティフォルム	東京都豊島区	SRC	14	1	50	定期建物確認業務(建築設備定期点検含む)	★
2018	2018	コスモ巣鴨シティフォルム	東京都豊島区	SRC	14	1	50	長期修繕計画策定のための建物調査診断業務	★
2018	2018	ブロムナード多摩中央団地	東京都多摩市	WRC	3~5、14	13	298	図面データ化	★
2018	2018	セイガーステージ国立IV	東京都国立市	RC	6	1	26	屋上アスファルト防水改良工事監理業務	★
2018	2018	エルアーヂュ小石川	東京都文京区	SRC	20	1	240	排水管詰り原因調査業務	
2018	2018	ヴァン・テ・ヴェール	東京都渋谷区		6	1		壁面広告の看板支持構造の安全性に関する検証業務	
2018	2018	岡本レジデンス	東京都世田谷区	RC	5	1	43	10年アフターに関する対応業務	★
2018	2018	(仮称)新宿区上落合1丁目計画	東京都新宿区	RC	5	1	6,保育所	竣工検査業務	
2018	2018	サングレイス京王堀之内コートG	東京都八王子市	RC	3	1	21	建物現況確認業務	★
2018	2018	用賀レジデンス	東京都世田谷区	RC	15	1	73	汚染被害改善工事業務(第二期工事)	★
2018	2018	ライツ津田沼屋敷台	千葉県習志野市	RC	7	1	38	長期修繕計画書見直し及び給水設備調査業務	★
2018	2018	若葉台屋内プール施設	神奈川県横浜市	RC	2	-	-	天井の耐震性に関する定期点検業務	★
2018	2018	藤和シティホームズ茅場町	東京都中央区	SRC	11	1	21	特殊建築物等定期調査業務	★
2018	2018	コロロツ鶴ヶ峰	神奈川県横浜市	-	-	-	-	機械式駐車場コンクリートスラブ調査	★
2018	2018	サンシティB棟	東京都板橋区	SRC	15	1	163	排水管改修工事コンサルタント業務、給水管抜管調査業務	★
2018	2018	ららぽーと東京ベイ駐車場P1	千葉県船橋市			1	-	駐車場P1 吹付耐火被覆調査業務	
2018	2018	コスモ巣鴨シティフォルム	東京都豊島区	SRC	14	1	50	大規模修繕工事コンサルタント業務(改修設計業務、施工会社選定業務)	★
2018	2018	三田綱町パークマンション	東京都港区	SRC	19	2	147	外構珪タイル張り改修工事 計画・監理業務	★
2018	2018	小田急線坂戸川橋台	神奈川県伊勢原市	-	-	-	-	目視打診調査業務	
2018	2018	穴倉ビル	千葉県千葉市千葉市	S	2	-	-	用途変更工事 現地調査(配筋調査、コンクリート強度試験)	
2018	2018	羽田空港内	東京都大田区	-	-	-	-	擁壁工事補助業務	
2018	2019	漏水関連業務実績 48件						漏水調査、補修提案、補修工事、監修	
2018	2019	三田綱町パークマンション	東京都港区	SRC	19	2	147	年間コンサルタント業務(中・長期修繕計画の実行コンサルタント業務)	★
2018	2019	三田綱町パークマンション	東京都港区	SRC	19	2	147	専有部分の改修工事のコンサルタント業務	★
2018	継続中	ブロードスクエア戸塚	神奈川県横浜市	SRC	14	3	399	年間コンサルタント業務	★
2018	2019	ブロムナード多摩中央団地	東京都多摩市	WRC	3~5、14	13	298	年間コンサルタント業務	★
2018	継続中	ディグニコート大倉山ヒルズ	神奈川県横浜市	RC	6	1	74	年間コンサルタント業務	★
2018	2019	モアレストアルフアス佐倉	千葉県佐倉市	SRC	11	1	192	コンサルタント業務(短期)	
2018	継続中	シティレスト東寺尾	神奈川県横浜市	RC	7	2	146	建物維持管理コンサルタント業務	★
2014	継続中	マンション島津山	東京都品川区	SRC(一部RC)	B2~11	1	60	耐震補強設計業務	★

業務実績表(2012年完了～現在)

100戸以上の集合住宅
300戸以上の集合住宅
500戸以上の集合住宅
漏水調査

開始年	完了年	物件名	物件所在地	物件規模				受託業務内容	Repeat 物件
				構造	階数	棟数	総戸数		
			[県市(区)]		[地上階数]	[棟]	[戸]		
2015	2018	サン・ステージ緑園都市東の街3番館	神奈川県横浜市	SRC ※Pca	14	1	96	大規模修繕工事コンサルタント業務	★
2016	2018	シティクレスト東寺尾	神奈川県横浜市	RC	7	2	146	大規模修繕工事コンサルタント業務	★
2016	2019	ヒルズ寺尾	神奈川県横浜市	RC	5,7	2	198	第3回大規模修繕工事コンサルタント業務	★
2016	継続中	パークハイツ越谷	埼玉県越谷市	RC(一部SRC)	8	5	340	給水・給湯管更新工事(現況配管確認業務、設計等業務)	
2016	継続中	御神座ビル	神奈川県横浜市	SRC	10	1	-	大規模修繕工事設計監理業務	
2016	継続中	アルス桜上水	東京都世田谷区	RC	B1～10	1	101	大規模修繕工事コンサルタント業務	★
2016	継続中	ヒルズ寺尾	神奈川県横浜市	RC	5,7	2	198	調整池(コンクリート、鉄部等)劣化診断業務	★
2016	継続中	グランイーグル川崎Ⅱ	神奈川県川崎市	SRC	12	1	31	建物調査診断業務	
2017	継続中	ザ・タワー&パークス田園都市溝の口	神奈川県川崎市	RC、一部S	32	2	648	大規模修繕工事コンサルタント業務、及び長期修繕計画作成業務	
2017	継続中	トーア辰巳マンション	東京都江東区	SRC	11	1	291	排水管改修工事コンサルタント業務	
2017	2019	サングレイス国府津sky	神奈川県小田原市	RC	10	1	65	大規模修繕工事コンサルタント業務	★
2017	2019	コンセポール21多摩団地	東京都多摩市	RC	4,5,6,11	13	209	大規模修繕工事(2018)設計・工事監理業務	
2017	2019	ライオンズマンション吉川駅前	埼玉県吉川市	SRC	11	1	45	大規模修繕工事コンサルタント業務	★
2018	2019	リステージ綱島ラグシス	神奈川県横浜市	RC	7	1	47	長期修繕計画作成業務	★
2018	継続中	三田綱町パークマンション	東京都港区	SRC	19	2	147	平成30年度駐車場改修計画に関するコンサルティング業務(その2)(駐車場1階床スラブ建築・改修計画)	★
2018	継続中	三田綱町パークマンション	東京都港区	SRC	19	2	147	建物調査診断・建築改修設計業務	★
2018	継続中	シティタワー豊洲ザ・シンボル	東京都江東区	RC	44	1	850	建物調査診断業務	★
2018	継続中	北砂四丁目住宅	東京都江東区	SRC	14	1	526	2018年度改修工事コンサルタント(工事計画策定・工事監理)	★
2018	2019	リステージアヴェージュ	神奈川県横浜市	RC	5	1	38	長期修繕計画書作成業務	
2018	継続中	サングレイス愛甲石田	神奈川県厚木市	RC	9	1	116	大規模修繕工事コンサルタント業務	
2018	継続中	カスターリアタワー品川シーサイド	東京都品川区	RC	25	1	208	大規模修繕設計業務、大規模修繕工事監理業務	
2018	継続中	グランイースト日本橋人形町	東京都中央区	SRC	17	1	145	外壁タイル、梁貫通孔及び耐震スリット状況調査に関するコンサルティング業務	
2018	継続中	ウインベルコーラス浅草	東京都台東区	SRC	10	1	62	大規模修繕工事コンサルタント業務	
2018	継続中	たまプラーザ西パーク・ホームズ	神奈川県川崎市	RC	3	1	57	大規模修繕工事コンサルタント業務	★
2018	2019	サン・ステージ緑園都市東の街8番館	神奈川県横浜市	SRC	14	1	103	エントランスバリアフリー基本方針作成業務	
2018	2019	ユアサハイム鶴沼神明	神奈川県藤沢市	RC	4	1	25	長期修繕計画書見直し及び給排水設備調査業務	★
2018	継続中	早稲田セントラルハイツ	東京都新宿区	SRC	10	1	52	大規模修繕工事コンサルタント業務	★
2018	2019	プロムナード多摩中央団地	東京都多摩市	WRC	3～5、14	13	298	雑排水管劣化調査診断業務	★
2018	2019	ディグニコート大倉山ヒルズ	神奈川県横浜市	RC	6	1	74	鉄部塗装等工事 調整業務	★
2018	2019	カスターリア入谷	東京都台東区	SRC	12	1	22	大規模修繕工事監理業務	
2018	2019	シティクレスト東寺尾	神奈川県横浜市	RC	7	2	146	機械式駐車場 修繕工事コンサルタント業務	★
2019	2020	漏水関連業務実績 16件(5月31日現在)						漏水調査、補修提案、補修工事、監修	
2019	継続中	オープンレジデンシア本郷	東京都文京区	RC	5	1	31	年間アドバイザー業務	★

業務実績表(2012年完了～現在)

100戸以上の集合住宅
 300戸以上の集合住宅
 500戸以上の集合住宅
 漏水調査

開始年	完了年	物件名	物件所在地	物件規模				受託業務内容	Repeat 物件
				構造	階数	棟数	総戸数		
			[県市(区)]		[地上階数]	[棟]	[戸]		
2019	継続中	三田綱町パークマンション	東京都港区	SRC	19	2	147	年間コンサルタント業務(中・長期修繕計画の実行コンサルタント業務)	★
2019	継続中	三田綱町パークマンション	東京都港区	SRC	19	2	147	専有部分の改修工事のコンサルタント業務	★
2019	継続中	プロムナード多摩中央団地	東京都多摩市	WRC	3～5、14	13	298	年間コンサルタント業務	★
2019	継続中	東急ドエルアルス上用賀II	東京都世田谷区	RC	3	1	15	大規模修繕工事コンサルタント業務	
2019	継続中	シティータワーズ豊洲ザ・シンボル	東京都江東区	RC	44	1	850	建物調査診断業務	
2019	継続中	国際医療福祉大学病院	栃木県那須塩原市		-	-	-	建物調査診断業務	
2019	継続中	ネバーランド武蔵新城	神奈川県川崎市	RC	B5～9	1	67	大規模修繕工事に伴うコンサルティング業務	
2019	2019	新ゆりグリーンタウンアカシア街区1号棟・2号棟	神奈川県川崎市	SRC	13,14	2	262	屋上防水改修工事コンサルタント業務(改修設計業務)	
2019	継続中	サングレイス川崎千年	神奈川県川崎市	RC	7	1	43	大規模修繕工事コンサルタント業務	★
2019	継続中	ブロードスクエア戸塚	神奈川県横浜市	SRC	14	3	399	機械式駐車場他鉄部塗装工事コンサルタント業務	★
2019	2019	三田綱町パークマンション	東京都港区	SRC	19	2	147	電気自動車充電機器コンサルティング業務	★
2019	2019	三田綱町パークマンション	東京都港区	SRC	19	2	147	駐車場改修計画に関するコンサルティング業務(駐車場改修計画)	★
2019	2019	コスモ巢鴨ンティフォルム	東京都豊島区	SRC	14	1	50	定期建物確認業務(建築設備定期点検含む)	★